



CP-0010L-0609-EN

# Сервисный бюллетень

25/06/2009

ШАССИ И  
ТРАНСМИССИЯ

Тема:

GS300/IS250: Невозможно выполнить переключение на более высокую передачу с третьей передачи (P0751)

Модели:

GS300/ IS250

Коды моделей:

GRS190/ GSE20

2 страницы

## **ВВЕДЕНИЕ**

В данном сервисном бюллетене содержится информация по производственному изменению и способу устранения указанной проблемы. Применимо к автомобилям, выпущенным до производственного изменения, действующего начиная с указанного ниже номера VIN.

## **ОПИСАНИЕ ЯВЛЕНИЯ**

Контрольная лампа неисправности (MIL) включена с DTC: P0751 (другие DTC тоже могут произойти). Автоматическая трансмиссия может не переключаться выше третьей передачи (передача может переключаться, но MIL горит).

## **ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ**

Программное обеспечение ЭБУ было изменено.

## **ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ**

Модель	Код модели	Завод	Идентификационный номер транспортного средства (VIN)	Дата производства
IS250	GSE20	Tahara	JTHBK262605086505	Август 2008 г.
IS250	GSE20	Kyushu	JTHBK262102082752	
GS300	GRS190	Tahara	JTHBH96S305063870	Сентябрь 2008 г.



TOYOTA MOTOR EUROPE NV / SA

**ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ**

					Идентификация калибровки программы			
Модель	Год	Номер детали ЭБУ		OBD	Главный процессор 01		Главный процессор 02	
		Старая	Новая	Модификация	Старая	Новая	Старая	Новая
GS	2006	89666-30373	89666-30373-A	OBD	33067000	33067400	53046000	53046300
					33067100		53046100	
					33067200		53046200	
					33067300			
		89661-30A03	89661-30A03-A	OBD нет	33068000	33068400	53047000	53047300
					33068100		53047100	
					33068200		53047200	
					33068300			
GS	2007	89661-30E50	89661-30E51	OBD	330C4000	330C4100	53083000	53083100
		89661-30E60	89661-30E61	OBD нет	330C5000	330C5100	53084000	53084100
GS	2008	89661-30J70-A	89661-30J70-B	OBD	330G0000	330G0100	530B3000	530B3100
		89661-30J80-A	89661-30J80-B	OBD нет	330G1000	330G1100	530B4000	530B4100
IS	2008	89661-53B50-A	89661-53B50-B	OBD	35370000	35370100	55343000	55343100
		89661-53B60-A	89661-53B60-B	OBD нет	35371000	35371100	55344000	55344100
IS	2007	89661-53861-A	89661-53861-B	OBD	35351200	35351300	55343000	55343100
					35351100			
					35351000			
		89661-53871-A	89661-53871-B	OBD нет	35352200	35352300	55344000	55344100
					35352100			
					35352000			
IS	2006	89661-53611-A	89661-53611-B	OBD	35326400	35326500	55324000	55324100
					35326300			
					35326200			
					35326100			
					35326000			
		89661-53651-A	89661-53651-B	OBD нет	35330400	35330500	55328000	55328100
					35330300			
					35330200			
					35330100			
					35330000			

	Да	Номер
Изменение номера детали		х
Различительная метка	х	
Если да: идентификационный номер калибровки		
Детали, доступные в TPCE	х	
Принят запрос об уничтожении старых деталей		х

\* При заказе новых деталей в TPCE подтвердите идентификационный номер калибровки и обновите при необходимости.

**ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА**

Перепрограммируйте компьютер, управление двигателем (ЭБУ)

**Указание:**

См. TSB EG-6003, порядок перепрограммирования ЭБУ.



**WARRANTY INFORMATION**

Warranty application is limited to correction of a problem based upon a customer's specific complaint.

<b>Model</b>	<b>Model code</b>	<b>OP code</b>	<b>Operation</b>	<b>Time</b>	<b>OFP</b>	<b>T1</b>	<b>T2</b>
GS300, IS250	GRS190, GSE20	895991	Others (Engine Control Module reprogramming) + sticker application	0.3	8966#-#####	8A	74
GS300, IS250	GRS190, GSE20	801013	IT2 usage (Hand-held tester )	0.3	8966#-#####	8A	74